

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cliente ACCG
Hospital do Câncer Araújo Jorge
Comunicação N° 083
Remetente Supervisão de Engenharia Clínica
Para Setor de Compras

Parecer Técnico edital 06/2022 - Convênio 900640/2020

Item 01 – Ventilador Pulmonar

Conforme análise técnica do item conclui-se:

Não houve empresa habilitada para esse item.

A empresa **MAGNAMED, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Válvula exalatória externa, divergindo do solicitado no edital.

A empresa **ENDOBRIX, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Não foi encontrado na proposta ou nos documentos enviados sobre terapia de oxigênio de alto fluxo e ventilação em dois níveis;
- Ajuste de terapia para alto fluxo não identificado
- Posicionamento do misturador de gases não informado;
- Não identificado monitoração de volume para paciente neonatal e dixtal para paciente adulto;
- Tela 10,4 polegadas sendo inferior ao solicitado e não informa se a tela é touchscreen como solicitado;
- Não identificado PEP de 60 horas
- Não informa de o umidificador aquecedor são autoclaváveis;
- Não identificado acessório (circuito) para paciente neonatal;

Renata Vila Verde D. Garrote
Eng. Clínica
CR. A - 14910/D-GO

COMUNICAÇÃO INTERNA

A empresa **HOSPCOM**, **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- A empresa copiou o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital "É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento." com isso a empresa não atende ao edital.

Item 02 – Aspirador Cirúrgico

Conforme tabela em anexo e após análise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo **ATENDEM** a necessidade e pedido inicial.

Empresa	Marca	Modelo
MANANCIAL	ASPIRATEX	HR6005C2
MAXIMA DENTAL	ASPIRATEX	HR6005C2

A empresa **QUALITEC**, **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- A empresa copiou o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital "É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento." com isso a empresa não atende ao edital.

Renata Vila  D. Garrote
Eng. Clínica
CR A - 14210/D-GO

COMUNICAÇÃO INTERNA

A empresa **MEDPLUS**, **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- A empresa copiou o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital "É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento." com isso a empresa não atende ao edital.

A empresa **PROENÇA**, **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Não identificado na proposta ou no manual o pedal de acionamento;
- Não informa registro da ANVISA.

A empresa **MAIS ÉTICA**, **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Capacidade de aspiração de 6 litros, sendo inferior ao solicitado no edital de 10 litros
- Não identificado sistema de segurança do motor com protetor térmico caso exceda temperatura, desligando o aparelho e voltando o seu funcionamento ao estabilizar a temperatura;
- Não identificado sistema eletrônico de segurança para frasco saturado.

A empresa **GRUPO KSS**, **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Capacidade de 6 litros, inferior ao solicitado no edital de 10 litros
- Não identificado sistema de segurança do motor com protetor térmico caso exceda temperatura, desligando o aparelho e voltando o seu funcionamento ao estabilizar a temperatura;

COMUNICAÇÃO INTERNA

- Não informa se o aparelho desliga como modo de segurança ao saturar o frasco.

A empresa **SS EQUIPAMENTOS, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Não identificado sistema de segurança do motor com protetor térmico caso exceda temperatura, desligando o aparelho e voltando o seu funcionamento ao estabilizar a temperatura;

Goiânia, 19 de agosto de 2022

Renata Vila Verde
Engenharia Clínica

Renata Vila Verde D. Garrote
Eng. Clínica
CF A 14910/D-GO